



STANDFESTIGKEITSPRÜFUNG VON LICHTMASTEN ERFORDERT TIEFBAUARBEITEN

Veröffentlicht am 16.06.2021 um 07:55 von Redaktion Stodo.NEWS

Ein Abbiegen von "oben" kommend aus der Ahrensböcker Str. in die Lohstr. ist heute nicht möglich!

Im Kreuzungsbereich der Ahrensböcker Str. Ecke Marienburg- und Lohstraße muß ein Lichtmast wegen eines Materialfehlers getauscht werden.

Deshalb musste eine geänderte Verkehrsführung eingerichtet werden.

Die Bauarbeiten sind zunächst nur für den 16.06. angesetzt, ganz so genau ist es jedoch nicht zu bestimmen, da die Tiefbauarbeiten vom Versorgungnetz und den Gegebenheiten der Leitungsführung und dem Untergrund abhängen.



Austausch eines Lichtmastes / Foto: Inken Schmidt/Stodo.NEWS

Eine turnusmäßige Untersuchung hat ergeben, dass in den nächsten Wochen je nach Verfügbarkeit, weitere 5 Masten in Stockelsdorf bearbeitet werden müssen, vier Masten sind bereits fertig.

Standesicherungsmaßnahmen (Gründungserneuerung) ohne Austausch von Masten gibt es weitere drei in der Ahrensböcker Str., an den Lichtpunkten (LP) 23, LP 47 und dem LP 50, sowie in der Breslauer Str. LP 6, Wilhelm Westphal Str. LP 3, sowie in der Fichten Str. in Krumbek am LP 2 .

Bis Ende 26. KW sollen alle arbeiten abgeschlossen sein.